Demonstração — Inspeção de infraestrutura em mineração

Inspeção de infraestrutura — São Gonçalo do Rio Abaixo, MG (Vale — Mina Brucutu (próximo à cava))

Sequência: Y1JewjzkoiLGan67sr0B5Z
Captura: 2021-09-10 a 2021-09-10
Autor das imagens: Amplomap360 (Mapillary, CC BY-SA 4.0)
Anotações: 2

Demonstração com imagens públicas do Mapillary. Não é uma inspeção contratada.



5 ponto(s) no mapa. A numeração das bolinhas segue a lista abaixo.

Fotos e anotações por ponto

1 São Gonçalo do Rio Abaixo, MG · 2021-09-10 · amostra 1 de 5



-19.876448, -43.406259 · Mapillary · CC BY-SA 4.0 · Amplomap360

Talude instável
Severidade Alta · 10/09/2021, 12:00
Trecho de acesso à planta de Brucutu com talude terraplenado ao lado da via. Leitura da prévia pública, não um laudo. (trecho com 2 imagens)

2 São Gonçalo do Rio Abaixo, MG · 2021-09-10 · amostra 2 de 5



-19.877354, -43.391377 · Mapillary · CC BY-SA 4.0 · Amplomap360

Talude instável
Severidade Alta · 10/09/2021, 12:00
Trecho de acesso à planta de Brucutu com talude terraplenado ao lado da via. Leitura da prévia pública, não um laudo. (trecho com 2 imagens)

3 São Gonçalo do Rio Abaixo, MG · 2021-09-10 · amostra 3 de 5



-19.872978, -43.375956 · Mapillary · CC BY-SA 4.0 · Amplomap360

Erosão

Severidade Média · 10/09/2021, 12:10 · desenho: polígono

Sulco visível na lateral da via de acesso. Recorte de exemplo na imagem, não um laudo.

4 São Gonçalo do Rio Abaixo, MG · 2021-09-10 · amostra 4 de 5



-19.868122, -43.362085 · Mapillary · CC BY-SA 4.0 · Amplomap360

Sem anotações neste ponto.

5 São Gonçalo do Rio Abaixo, MG · 2021-09-10 · amostra 5 de 5



-19.859240, -43.353036 · Mapillary · CC BY-SA 4.0 · Amplomap360

Sem anotações neste ponto.